	稲城第一小学校		実施日時:10月	月15日(火)	
No.	場所	現状 要望	対応策	対応機関	実施状況
1	南新田:小学校の 正門付近の側溝	・川、用水路の危険がある。	稲城市の水路は基本的に開 渠で管理しているため、蓋の 設置はしていません。 ポールを設置することで、注	管理課	実施予定
		・設置要望 側溝の蓋	意喚起をしてまいります。		
	関場:稲城大橋通	・信号無視の車が多い。	8時前後の見守り(取り締まり 要望)を署内で検討します。信 号機がついていない方の道路		
2	り一方にしか信号機がない交差点	・その他 登下校時の警察による見守り、取り締まり	幅員が狭いため、信号機の設置は不可です。	警察	実施予定
3	本郷・根方地区: 稲城市矢野口 多 摩7・4・5号 東長 沼 矢野口線付近	・見通しが悪い。 ・できたばかりの道路なので人も車も渡り方に 迷いが出てしまう。	今後道路が抜けていく等の導 線が変化する交差点であり、 現時点で看板の設置や信号	管理課	経過観察
		・設置要望 カーブミラー、通学路標示等	機設置を行っているので、引き続き注視してまいります。		
4	関場: 吉方公園南 交差点から北へ抜	・スピードを出す車両が多く危険・見通しが悪い。・標識、看板が老朽化している。	既存看板の設置位置を調整	区画整理課	実施予定
	けるカーブ	・設置要望 注意を促す看板を吉方公園南の交 差点近くに配置する等	し、注意を促してまいります。		
5	プール門へ東側か ら入る交差点	・スピードを出す車両が多く危険 ・見通しが悪い。	T字交差点のカーブ内側箇所 にポストコーンを設置し、ス ピード抑制を図ります。	区画整理課	実施済
		・設置要望 歩行者と車への注意喚起の看板、 道路標示等・交通規制 徐行の強化、一時停止、通行時間 帯の規制等			

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
6	関場:吉方通り(尾 根幹線セブンイレ ブンから雲母保育 園の間の道)	・スピードを出す車両が多く危険 ・見通しが悪い。 ・標識、看板が老朽化している。	看板の位置を見直すととも に、事業進捗に合わせ、徐々 に看板を撤去してまいります。	区画整理課	実施予定
		・修繕要望 文字が薄れた看板 ・交通規制 徐行の強化、一時停止、通行時間 帯の規制等 ・その他 看板のサイズや一の見直し			
7	ミニストップの交差	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・その他 歩道部分が狭い。駐車車両の死角に なりやすい。横断歩道のないところを渡る児童 がいる。店の敷地から道路に出る車が、歩道に はみ出してくる。鶴川街道から店の敷地を通っ てよみうりランド通りに出る車がいる。	路側線が薄くなっているので引き直しを行いました。歩道については、既存の道路とのすり合わせ部分で広げることはできません。	市 六 初	実施済
,	点付近	・設置要望 歩道を広げる。もしくは、歩道部分に色をつけてはっきりさせる。		東京都	天 爬 <i>角</i>
8	読売ランド入口交 差点付近	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・見通しが悪い。 ・歩道が狭い。	歩道が狭いため、これ以上 ガードレール設置をすること、 また、看板等の設置は死角を 作るためできません。	をすること、 置は死角を 東京都 対	対応不可
8		・設置要望 ガードレール、横断歩道、歩行者注意の標識、スピード注意の標識			对心个 可

	7	稲城第二小学校	実施日時:9月	月2日(月)	
No.	場所	現状 要望	· 対応策	対応機関	実施状況
1	稲城市坂浜915-1 付近	・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 ・看板がない。 「横断歩道あり歩行者に注意」の看板設置	管理課:ドライバーへの注意 喚起のため、看板「とび出し坊 や」を設置しました。 警察:横断歩道、停止線の引 き直しを行いました。	管理課·警察	実施済
2	坂浜交差点の歩 行者用信号	信号機の青信号が短い。 まだ歩くペースの遅い低学年には、青の時間が 短すぎて、渡る時に急がなくてはならず危険な	信号の規定値である道路幅1 mで1秒以上の基準はクリア していますが、調査し検討の 結果、朝の通学時間帯の青信	警察	実施済
3	稲城市坂浜4丁目 付近	ため、青の時間を延ばして欲しい。 ・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 カーブミラー設置	交差点としては基準をクリアしており、かえって死角ができて 危険な場合があるため、カー ブミラーは設置いたしません。	管理課	対応不可
4	北村コンクリートから小学校に向かう 線路沿いの道	・道路幅が狭くカーブもあり、通学時間に車が通ることが危険 ・通学時間帯の通行禁止、又は居住者以外通行禁止	通行禁止は近隣住民の同意 が必要となり、同意があって から時間規制の申請となりま す。	警察	対応不可
5	天神通り沿い通学路	・歩道が狭すぎて傘をさす時など道路側にはみ出てしまい危ない。見通しが悪い場所にトラック置き場があり、ミラーも曇っていたり植物で隠れていたり、子どもが歩いていても見えない状況で出入りしている。外灯が少なく民家も少ないため、夜間極端に暗い。 ・カーブミラー設置・道路の補修・草刈り	管理課:草刈りを実施しました。 警察:センターラインの引き直しを検討します。	管理課·警察	管理課: 実施済 警察: 対策検討 中
6	稲城市坂浜554- 1	・植物が伸びて通りづらい。	管理課:草刈りを実施しました。	管理課	実施済

	稲城第三小学校		実施日時:10月25日(金)		
No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
1.5	最初の交差点付	・車両の交通量が多くて危険 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 設置要望 山崎公園方面にわたる信号機の設置 の経験では、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の	横断歩道の引き直しを検討します。 信号機設置については、片側 の道路幅がないためできません。	警察	対策検討中
2	近 山崎通りの水道局 前三叉路(寿々木 工務店前)	・車両の交通量が多くて危険 ・その他 横断歩道の手前に止まれの路面標示があるが、それを超えないと見通しが悪い。 ・設置要望 カーブミラーや信号機の設置 ・その他 登下校時の見守りの人の配置	警察:止まれ標識の移設を検討します。 管理課:見通しが確保できるT字路であり、車に徐行させるためにもカーブミラーの設置は行いません。	警察·管理課	警察: 対策検討 中 管理課: 対応不可
3	稲城第一中学校 横の押しボタン式 交差点	・車両の交通量が多くて危険 ・その他 山崎通り沿いに横断歩道がない。白線が2本あるが目立たない。 ・設置要望 横断歩道の路面標示の追加	横断歩道の設置を検討します。	警察	対策検討中
4	大麻止乃豆乃天 神社前歩道	・その他 ブロック塀の老朽化、押しボタン式信号の老朽化 ・設置要望 タッチ式の信号機へ変更・修繕要望 壁を取り壊し、安全な塀に変更	ブロック塀は民地であり、現時 点で特に壊れていないため今 後も注視してまいります。 タッチ式信号機への変更を検 討します。押しボタンについて は、修理済みです。	警察	経過観察
6	東長沼1064付近 細い道	・標識・看板が老朽化している。 ・その他 減速させる処置をして欲しい。	ドライバーへの注意喚起のため、看板「とび出し坊や」を設置しました。	管理課	実施済
7	稲城市福祉セン ター入口交差点	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・その他 登下校では子どもたちが多くなり、歩道のスペースを上手に使うことが出来ず、車道側に出てしまうことがあり危険である。 ・その他 誘導員の増員	登下校時の安全パトロール等 のボランティア募集をする等、 対応してまいります。	指導課	実施済

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
8	東長沼付近の交 差点(旧川崎屋 前)	・スピードを出す車両が多く危険 ・その他 ガードレール・ポールなど減速対策は していただいているが、それでも一時停止をしな い車や自転車などが多く子どもたちが危険に晒 されている。 ・その他 一カ月に数回でもいいので、警察官に 立っていただきたい。	登下校の見守りについて、駐 在所に要望しました。	警察	実施済
		・舗装が劣化して路面に凹凸がある。			
10	青渭神社前道路	・その他 雨の日に車道に水が溜まり、車が勢いよく通ると水たまりの水がはねてビショビショになります。 ・設置要望 側溝・修繕要望 道路の凹んでいる箇所の修繕・その他 雨の日に車道に水がたまるので、水捌けをよくしてほしい。	市内同様の箇所と比較し、緊急性が高い場所から対応いたします。	管理課	経過観察
11	大丸61-5付近(ペアリーロードの印刷屋内山大賀堂さん前の梨園)	ここ何年も梨園の柵が傾いており、柵の一部が 道路側に何本も浮き出ている。子ども達は登校 時は道路の左側、下校時は右側を歩いている が、子どもが誤って柵側に倒れた場合に突き出 た鉄パイプに体が刺さってしまいそうで怖い。柵 と梨園との隙間に段差があるのでストンと下に 落ちてしまう危険もあります。	管理課:道路と梨園の間に柵等を設置することは、設置場所の幅がないため困難です。 学務課:梨園の所有者に要望の内容をお伝えいたします。	管理課•学務 課	管理課: 対応不可 学務課: 実施予定
		・修繕要望 梨園の柵 			
12	稲城市役所西交差点を旧鶴川街道	・車両の交通量が多くて危険 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・その他 歩道が非常に狭く、車に引っ掛けられる危険が高い。	路側線の引き直しを行いました。ガードレールについては、 道路が狭く、これ以上設置で	管理課	実施済
	に入る辺りの歩道	・設置要望 ガードレール ・修繕要望 路面標示	きません。		
13	東長沼1985三叉 路	・スピードを出す車両が多く危険 ・設置要望 危険な交差点であることを示す看板	路面にゾーン30がわかるよう な塗装を検討します。	<u></u> 整容尔	対策検討中
	・交通規制 一時停止、速度制限、減速 ・その他 車のスピードを落とさせる工夫をして 欲しい。				
3-14	ウインズヒル稲城横の坂道付近交	・車両の交通量が多くて危険・スピードを出す車両が多く危険・見通しが悪い。	警察:一時停止標識の設置を 検討します。 ・管理課:カーブミラーは車用で	警察•管理課	警察: 対策検討 中
	差点	・設置要望 死角を補うカーブミラーの設置 ・交通規制 一時停止、止まれ	死角ができるので設置できません。		管理課: 実施不可

No.	場所	現状 要望	· 対応策	対応機関	実施状況
15	尾根幹線道路沿 いの歩道	・その他 歩道をスピードを落とさずに下ってくる 自転車が多く危険に感じる。車道側を走るス ピード注意の看板はあるが、歩道側にはない。 坂の途中にポールが立っているが抑止力に なっていない。	下りの車道側についている看 板を歩道側に移設しました。	東京都	実施済
		・設置要望 歩道を走る自転車に対するスピー ド注意の看板			
16	百村神化児童公 園付近	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・見通しが悪い。 ・その他 一時停止無視の車両が多い。抜け道に使われることが多く、歩行者横を減速せずに通る車両(自転車含む)が多い。見通しが悪く四方の確認をとることが困難。警察の取り締まりも最近見ない。 ・その他 警察官の配置、パトロールの強化	警察:対策として、横断歩道を 交差点側に引き直す等の対 応をとっています。パトロール については、駐在所に要望し ています。 管理課:交差点マーク及び路 側線の引き直しを行いました。	警察∙管理課	実施済
17	中の橋バス停付近 押しボタン式横断 歩道	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険 ・見通しが悪い。 ・その他 稲城駅方面から来る車は横断歩道手前の壁に児童が隠れて見えないため、赤信号に切り替わる直前に加速して通行しようとする車が多い。 ・設置要望 学童注意や横断歩道があることがわかる看板	警察:信号機のタイミング調整を検討します。 東京都:横断歩道付近に看板を設置すると死角ができるため設置できません。その他の場所も設置できる場所がありません。	警察·東京都	警察: 対策検討 中 東京都: 対応不可

稲城第四小学校 実施日時:10月28日(月) 現状 場所 No. 対応策 対応機関 実施状況 要望 標識・看板が老朽化している。 押立1771-1 くろ 防犯協会へ対応を依頼しまし 総務契約課 1 実施済 がねや構 た。 修繕希望 標識・看板が老朽化している。 防犯協会へ対応を依頼しまし 2 押立1726 総務契約課 実施済 た。 修繕要望 看板の再印字 看板が老朽化している。 押立三角ちびっこ 劣化した「学童多し注意」看板 管理課 3 実施済 広場 を交換しました。 修繕要望 用水路の危険がある。 民地と公有地の境であるた 押立1215-2 対応不可 4 管理課 め、柵の設置はできません。 設置要望 用水路に柵の設置 路面標示が摩擦して見えづらい。 「止まれ」の再印字を検討しま 対策検討 押立605付近 警察 5 す。 中 修繕要望 路面標示の再印字 植物が伸びて通りづらい。 6 押立1144-11 草刈りを実施しました。 管理課 実施済 剪定要望 ・看板が老朽化している。 劣化した注意喚起看板を交換 7 押立397-1付近 管理課 実施済 しました。 修繕要望 路面標示が摩耗して見えづらい。 横断歩道の再塗装を検討しま 対策検討 押立370 警察 8 . す。 中 修繕要望 横断歩道の再塗装 ・植物が伸びて通りずらい。 ・不要ブロックがある。 ブロックを撤去しました。 ・歩道と斜面の境目がわからず危険 柵の設置については、令和7 9 押立378-5付近 管理課 実施予定 年度に柵の延長を検討しま •剪定要望 不要ブロックの撤去 ・設置要望 柵の設置 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 押立1705(押立 実施済 10 再塗装を行いました。 警察 704の向い側) 修繕要望 再塗装

NI.	+B 5C	現状	*****	おける	中长小公
No.	場所	要望	対応策	対応機関	実施状況
11	押立704	路面標示が摩擦して見えづらい。	再塗装を行いました。	警察	実施済
''	17.27.04	修繕要望 再塗装、看板の向き	行生衣と刊いるした。	声 水	火 旭阴
12	押立635付近	・植物が伸びて通りづらい。 ・用水路の危険がある。	草刈りを実施しました。 なお、柵の設置については市 内同様の箇所と比較し、緊急	管理課	実施済
12		剪定要望 設置要望 用水路に柵の設置	性が高い場合、設置を検討し ます。		
13	押立987-2	・側溝の蓋が欠けている。		管理課	実施済
13 押	M 32007 2	修繕要望	並と人)人のように。	日之版	
14	押立883-4	・標識が隠れている。	標識については、期限切れに 場談をしています。新たな設	学務課	対策検討
••	77 2000	標識を正しい位置にする。	置を今後検討します。	一仍际	中
15	東長沼1283-4周	・路面標示が摩擦して見えづらい。	横断歩道の再塗装を検討しま	警察	対策検討
	辺	修繕要望 横断歩道が薄くなっている。	す。 		中
16	押立497-9	・標識が老朽化している。	老朽化した標識の撤去しまし	管理課	実施済
	11T-12T-107-0	修繕要望 標識の再塗装	/c.		
17	押立886	・アルミ板が柵に挟まっており、角が危険		学務課	実施済
	71 = 200	撤去していただきたい。	made refer overes	1 333.87	70,000
18	東長沼231-4周辺	・路面標示が摩擦して見えづらい。	路側帯の再塗装を行いまし	管理課	実施済
		修繕要望 路側帯の再塗装	<i>t</i> c。		
19	梨花幼稚園前交	・路面標示が摩擦して見えづらい。		警察	対策検討
	差点	修繕要望 横断歩道の再塗装	11140 84100 7 0		中
20	東長沼276-4周辺	・路面標示が摩耗して見えづらい。		警察	対策検言
		修繕要望 とまれマークの再塗装			中
21	東長沼1339 サン	・用水路の危険がある。	稲城市の水路は基本的に開 渠で管理しているため、蓋の 設置はしていません。	答理書	劫成不
21	リバー6前、梨畑 前用水路	設置要望 用水路に柵や蓋の設置	用水路側ではなく、歩道がある反対側を歩くよう、各家庭で のご指導をお願いします。	管理課	対応不可

No.	場所	現状	· 対応策	対応機関	実施状況
	東長沼1286-1 内	・用水路の危険がある。			
22	田マンション前用水路	設置要望 用水路に柵や蓋の設置	ポールの設置を行います。	管理課	実施予定
0.0	東長沼1286-1 内	・舗装の劣化して路面に凹凸がある。	並の地板ナ にいせ」よ		中长文
23	田マンション前歩 道	修繕要望	·蓋の補修を行いました。	管理課	実施済
24	東長沼715-3付近 〜矢野口84-1まで	・路面標示が摩擦して見えづらい。	路側線の引き直しを行いまし	管理課	実施済
24	の道のり	修繕要望 白線の再塗装	<i>t</i>	日任杯	大旭 //
25	矢野口84-1付近 〜押立1255付近 の四小通り。	・路面標示が摩擦して見えづらい。	白線の引き直しを行いました。	管理課	実施済
20		修繕要望 白線とグリーンベルトの再塗装	グリーンベルトは検討します。	T T	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
0.7	6 W T 000 7	・青色信号の時間が短い。	交通量の兼ね合いがあること から青信号を長くすることは難 しいです。	** 🖒	<u> </u>
27	矢野口323-7	安全に渡れるように青信号を長くしてほしい。	ゆとりシグナルを参考に、中 央分離帯で一度待つ等の対 応をお願いします。	警察	対応不可
28	矢野口323-7 す	・路面標示が摩擦して見えづらい。	路側線の引き直しを行いま	区画整理課	実施予定
20	き家の前駐車場	修繕要望	す。 		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
29	矢野口354	・路面標示が摩擦して見えづらい。	スクールゾーンではない道路 になったことからスクールゾー ンの引き直しはできません。	管理課	対応不可
	7,1,1007	修繕要望 スクールゾーンの再塗装	再度カラーの舗装も行いません。 ん。	日在於	73 FO. 1 . E.
30	矢野口434	・路面標示が摩擦して見えづらい。	路面の舗装が済み次第、塗り	警察	経過観察
30	大野口434 	修繕要望 横断歩道または自転車横断帯あり の表示の再塗装	なおしを検討します。	÷	.122707

	7	稲城第六小学校	実施日時∶10月	月31日(木)	
No.	場所	現状 要望	· 対応策	対応機関	実施状況
1	大丸2252-2付近T 字路	大型トラックの出入りが多い。 設置要望「スクールゾーン」「子ども飛び出し注意」などの看板を設置してほしい。	注意喚起の看板の設置しました。	区画整理課	実施済
2	大丸999付近南多摩駅西交差点	対向車がほとんど通らないため、スピードを出し ている車が右折をしてくる。	右折信号の設置については、 左折車が多いことから、右折 車で車道が渋滞し左折車が 通れなくなってしまう可能性が あるので、朝の混む時間帯等	警察	対策検討中
		設置要望 歩車分離式信号またはスクランブル 交差点にしてほしい。	を見て設置するか検討を行います。		
3	大丸2211 (株)大 丸筐体 付近	・柵が急になくなり、危ない。 設置要望 柵などの設置してほしい。	市内同様の箇所と比較し、緊 急性が高い場所から対応いた します。	管理課	経過観察
4	新田通りと大丸南 武線通りのぶつがる。セブンイと前の高架下 の横断歩道 大丸462-8(セブンイレブン前交差 点の横断歩道)	新田通りから川崎街道への道を通る車のスピードが速い。 歩行者を意識しているのか不明 歩行者からは車が来るか見えにくい。	信号機を付けたいとの住民からの要望は警察でも把握していますが、変形交差点のため、信号機を付けることができません。 取り締まりを行う部署に要望	警察	対応不可
		設置要望 ボタン式信号機を設置してほしい。	を上げ、一時停止や歩行者妨害等の取り締まりを行えるか検討します。		
		一時停止線があるが、止まらずに行ってしまう 車が多く危険である。 「止まれ」の標示が薄くなっている。 歩道部分に草があり、子どもが車道にはみ出し てしまう。	警察:マンション側から入る路面の「止まれ」は引き直します。また、止まれ看板の位置が見えずらいため、マンション側水路に標識移設するとともに、支柱化し、子どもたちが水路に落ちないようにします。		警察:
5	大丸314—1付近	設置要望 道路にスピードを緩和させるためのボコボコを設置してほしい。 修繕希望「止まれ」の標示の再塗装を実施してほしい。 路面に凹凸がある。 車道にはみ出さず、通行できるようにしてほしい。	管理課:草があることで、現在 水路に落ちることはありませんが、草を刈ると水路がむき 出しになるため、転落防止の ためポールを設置しました。また、速度抑制のため、注意喚 起看板を2枚設置しました。 道路の傷み具合から打ち替え が必要なため、道路の修繕は 難しいです。	警察・管理課	実施予定管理課:実施済
6	大丸295 ①住宅沿い ②銀杏並木沿い	舗装が劣化して路面に凹凸がある。 修繕要望 歩道の路面を修繕してほしい。(でこ ぼこして歩きづらい。雨の日は水たまりが多く特 に歩きづらい。)	①は以前、補修を行っているため、経過観察とします。 ②は段差が無くなるよう、補修を行います。	管理課	実施予定
7	大丸291	道幅が狭く、歩道がない上に車両がすれ違う事も多く、子どもとの接触の危険が常にある。 修繕要望 歩道と車道の分離目的でラバーポール増設及びグリーンベルトの修繕をしてほしい。	道幅の関係でポールの設置はできません。また、緑の舗装は要望リストに入れますが、市内の中ではグリーンベルトが残っている方であるため、すぐには難しいです。	管理課	経過観察

稲城第七小学校 実施日時:9月12日(木) 現状 No. 場所 対応策 対応機関 実施状況 要望 ・車両の交通量が多くて危険 見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多くて危険 設置されているカーブミラーを 本郷根方通り 管理課 実施済 1 調整しました。 ・交通規制(スピード違反の取り締まりと、スピー ドを出せないような仕組みを考えて欲しい。) 既に設置されている信号機と ・車両の交通量が多くて危険 の距離、道路幅、カーブから 2 新田橋付近 警察 対応不可 すぐの地点であるため、信号 ・設置要望(押レボタン式信号機) 機の設置はできません。 見通しが悪い。 新田橋付近 ・横断歩道がない。 待機場所がなく、既に設置さ はしば寿司前の ・歩道が狭い。 れている横断歩道との距離が 警察 対応不可 カーブ(矢野口 近いため設置できません。 1770) ・設置要望(横断歩道・十分な歩道確保) 警察:規制を行う場合は、近 ・車両の交通量が多くて危険 隣住民の方の同意を得てから ・スピードを出す車両が多く危険 警察に申請が必要です。横断 歩道は、すでに設置されてい 子どもの森付近か る横断歩道との距離が近いた 5 警察•管理課 対応不可 ら第七小学校まで め設置できません。 ・設置要望(ガードレール) の道 ・交通規制(登校時間の通行止め) 管理課:ガードレールは道路 ・子どもの森前に横断歩道を。 幅が狭いため設置できませ ん。 ・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多くて危険 ・フラワーロードから弁天通り、さくら公園と二文 前の道は歩行者がいても止まらない車両が多 劣化した注意喚起看板の交 弁天通りから松葉 ・弁天通りはスクールゾーンの区域でもあるの 6 換、道路のT字マークの引き 管理課 実施済 保育園前まで に車がよく通る。 直しをしました。 •交通規制 パトロールや看板の設置など ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・舗装が劣化して、路面に凹凸がある。 ・地域外の車がスピードを出して走るので危な 警察:学校と調整し、交通マ 警察: 対策検討 ナー講座等を検討します。 ・大人も子どもも自転車の運転が危ない場合が 七小入口手前の 中 7 警察•管理課 ある。 十字路 管理課:路面標示の修繕、 •車や自転車が左右を確認せずに通りに飛び出 ポール設置による速度抑制対 管理課: しがちで危ない。 策を行いました。 実施済 ・交通ルールやマナーを学ぶ機会

No.	場所	現状	· 対応策	対応機関	実施状況
		要望			
8	三沢川方面から松 葉保育園沿いの	・スピードを出す車両が多く危険	警察:停止線の引き直しを検 討します。	警察•管理課	警察: 対策検討 中
0	道(矢野口2059付 近)	・交通規制(スピード)	管理課:注意喚起看板を設置 しました。	言宗 日	管理課: 実施済
9	フラワーロード、弁 天通りからフラ	・植物が伸びて通りづらい。 ・通学路(フラワーロード)に犬の糞が残されている。	植物については学校で伐採を 行いました。 犬の糞については注意喚起	学校・	学校: 実施済
	ワーロードまでの 緑道	・犬の飼い主への罰則周知	する看板の設置を生活環境課へ依頼しました。	生活環境課	生活環境 課: 実施予定
10	天神橋から松葉保 育園前までにかけ ての道	・見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険	警察:停止線の引き直しを検討します。	警察•管理課	警察: 対策検討 中
10		・設置要望(交通標識(通学路)) ・路面標示(スピード落とせ)	管理課:注意喚起看板を設置 しました。	· 京示 6 在咏	管理課: 実施済

向陽台小学校 実施日時:9月20日(金) 現状 場所 No. 対応策 対応機関 実施状況 要望 警察:既に設置されている信 ・車両の交通量が多くて危険 号機との距離が近く、カーブ ・スピードを出す車両が多く危険 からすぐの場所であるため信 警察: 対策検討 号機の設置はできません。 横断歩道標識を現在より大き 竪台こぶし通りの 警察•管理課 1 横断歩道付近 いものに変更することを検討 ・設置要望 信号または学童擁護員を設置。通 します。 管理課: 学路だとわかる看板やゾーン30を強調する看板 対応済 の設置 管理課:草刈りを行い、既存 の看板を見やすくしました。 見通しが悪い。 ・スピードを出す車両が多く危険 警察:とまれ標識を移設するこ 学校からときの広 警察: 対策検討 場の横を通り、そ とを検討します。 のまま道を渡って 2 警察•管理課 管理課:カーブミラーの設置は まっすぐ小宮ハイ ・その他 ミラーを歩行者からも見やすく設置す ツの方に向かう かえって死角ができるためで 管理課: る。車両の一時停止をしっかりと守られるような カーブの道 きません。 対応不可 対策 見通しが悪い。 信号がないので曲がって侵入してくる車に気 づきにくい。 長者橋の階段を下 視認性確保のため、低木を通 3 りた横断歩道(向 管理課 実施済 常より低く剪定しました。 陽台2丁目) ・設置要望 ガードレールの範囲を広げる。 ・その他 ガードレールが見やすくなるように植 栽をもっと低くする。 滑り止めが剥げてしまっているところがあり、 ホームラン橋は滑り止めがない。 長者橋、竪谷戸 橋、ホームラン橋 の滑り止めの塗布 長者橋、竪谷戸橋について、 管理課 4 実施予定 再塗布を検討します。 設置要望 ホームラン橋への滑り止め塗布 について 修繕要望 長者橋と竪谷戸橋の滑り止め補修 (再塗布)

		城山小学校	実施日時:10月	月25日(金)	
No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
1	城山小学校、城山 保育園周辺の道	要望・スピードを出す車両が多く危険	注意喚起のため、飛び出し坊	管理課	実施済
'	路	交通規制 一時停止	やを設置しました。	自 理床	关心内
2	天神山通り横断歩 道	・スピードを出す車両が多く危険 ・その他 信号が赤に変わる瞬間にスピードを 出して通る車が多い。	警察:交通執行係へ連絡を行い、信号機のタイミング調整を 検討しましたが必要性はない ことを確認しました。	警察•管理課	警察: 対応不可 管理課:
		・その他 車両のスピードを抑制する対策	管理課:信号機近くにある看板を交換しました。		実施済
3	学校・文化セン ター棟公共施設周	・その他 路上喫煙が見受けられる。	路上等喫煙禁止区域について、稲城市では市内6駅の半径300m以内と指定しており、それ以外の場所については路上等喫煙禁止区域としておりません。また、現時点で区域拡大の検討は行っておりません。	生活環境課	対応不可
3	少一棵公共施設周 辺			t	

長峰小学校 実施日時:9月2日(月) 現状 場所 No. 対応策 対応機関 実施状況 要望 管理課:道路のスピード抑制 ・スピードを出す車両が多く危険 舗装は近隣住民から苦情が ・見通しが悪い。 入るため、設置していません。 管理課• 警察:対 もみの木保育園か 警察:信号設置はカーブから 管理課•警察• 応不可 ら学校正門前の 1 すぐの場所であるため設置い 学校 カーブがある坂道 たしません。 学校: ·速度抑制装置設置 道路凸凹舗装or看板設 対応予定 学校:草刈りについては学校 置or信号設置 敷地内のため、学校で対応を 行います。 ・風の広場から信号のない横断歩道への道が ①信号機と信号機の間が近 下り坂になっていることもあり、子どもがそのま いですが、朝晩の状況を見て ①対策検 ま飛び出してしまう危険があり、実際事故も発 信号機設置を検討します。 風の広場前横断 討中 2 生している自動車もスピードがでている。 ②横断歩道を照らすライトが 警察 歩道 ②対応不 暗いとのですが、今後このよう 可 押しボタン式信号機 な標識は撤去していく予定で ・車道のスピード抑制措置 ①市立公園指定管理者であ ①植物が伸びて通りづらい。 る(公財)いなぎグリーンウェ ②毎年スズメバチ等危険な蜂が発生する。 ルネス財団にて剪定作業を実 施しました。 ①実施済 長峰3丁目4、風 ②スズメバチが発生する時期 緑と環境課 ②実施予 3 の広場 になりましたら、注意喚起を 定 ·剪定要望 行ってまいります。また、蜂の ・蜂の時期には点検し、巣がある場合は駆除し 巣を確認しましたら、適宜駆除 てほしい。 を行ってまいります。 横断歩道の引き直し検討しま ·路面標示が摩耗して見えづらい。 長峰2丁目、長峰 対策検討 ※路面補修の際に道路管理 4 警察 小学校入口信号 中 者が再塗装するか補修後に 横断歩道の再塗装 協議します。 ・樹木が伸びて街灯の明かりを遮っている。 長峰中央通りの歩 街路樹の剪定を行い、街路灯 5 管理課 実施済 の明るさを確保しました。 渞 剪定要望 ・小石でできている歩道が、雨が降ると非常に 長峰西通り・長峰 滑り転びやすい。 舗装の補修がある場合、都度 中央涌りの歩道: 7 滑りづらいアスファルトに変更 管理課 実施予定 東京都稲城市長 してまいります。 ・坂の部分(もみ木保育園交差点から学校に向 峰2丁目・3丁目 かう歩道)だけでも滑り止めのようなものを設置 して欲しい。 ・暗いので通りづらい。 街のコンセプトでるため街灯を 長峰小正門前•長 明るくできませんが、修繕等 管理課• 8 対応不可 峰中央通りの歩道 が発生した場合は対応いたし 教育総務課 ます。 ·明るい電球に交換希望 or 街灯の増設

No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
9	長峰バス停近く (稲城駅方面行側 の歩道)	・舗装が劣化して路面に凹凸がある。(石畳の劣化でつまずきやすい)	市内同様の箇所と比較し、緊 急性が高い場所から対応いた します。	管理課	経過観察
		・修繕要望 凹凸箇所の修繕			
10	杜の四番街西の	・信号が変わるのが早い。 青になって9秒後に 点滅開始、15秒で赤に変わる。	令和6年11月20日に調査し、 歩道の広さもあり、待機場所 もあることを確認しました。15	警察	対応不可
	信号	・信号機の時間調整を希望 点滅開始まで15秒 にできないか。	秒の青信号の間隔があり十 分渡れるため変更は行わない こととします。		
11	上谷戸親水公園 から上る坂道(長	・スピードを出す車両が多く危険 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・路面が劣化して小石が多い。	市内同様の箇所と比較し、緊 急性が高い場所から対応いた しますが、道路全体の大規模	管理課·土木	経過観察
	峰2-27-2付近)	・修繕要望 路側帯、ダイヤマーク、センターライン再塗装	な工事が必要となる場合に は、順次対応してまいります。	課	性
12	上谷戸大橋(若葉	・時期になると毎年スズメバチ等危険な蜂が発 生する。	蜂の巣を見つけたら、すぐに 生活環境課へ連絡ください。	生活環境課	経過観察
12	台川付近の竹林)	・蜂の時期には点検し、巣がある場合は駆除し てほしい。		工冶垛块床	社型観景
13	堂ヶ谷戸橋の階段	・階段の段部分が雨の日滑る。	雨の日に再度現地を確認した結果、下部のみ滑り止を設置 いたします。	管理課	実施予定
		・階段のすべり止め			
14	稲城市長峰2丁目 21-6付近	・スピードを出す車両が多く危険 長峰西通りから中央通り/中央通りから長峰西通りの抜け道になっている。	事故防止の観点からカーブミ ラーは設置いたしません。	管理課	対応不可
		・カーブミラー設置			
15	バス停「長峰」先の 丁字路(長峰2-	・車両の交通量が多くて危険 ・路面標示が摩耗して見えづらい。 ・信号のない横断歩道、かつ車のスピードが速い。	補修いたしました。	警察	実施済
	21-4付近)	•横断歩道劣化の修繕	Importation (
		・舗装が劣化して路面に凹凸がある。	タイル剥がれ等、段差がある 場所について、部分的に補修 いたしました。		
16	長峰小学校正門 前の広場(長峰2 丁目)	・舗装の修繕		管理課 実施	実施済

若葉台小学校		実施日時:9月20日(金)			
No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況
		要望			
1	若葉台小学校正 門前	・狭い道の割にはスピードを出す車が通る。	注意喚起看板を交換しました。	管理課	実施済
		・設置要望 スピードバンプ等車の減速対策、分かりやすい看板			
2	若葉台公園西通り から若葉台丘の手 通りの横断歩道	・スピードが出ている車や自転車が上から下ってきて、子どもが怖いと感じている。緩やかなカーブで信号がない横断歩道なので、怖いと思うほどのスピードが出ている車が通っているのは危険。子どもには横断時注意を促しているが、車側にも対策をしてほしい。 ・設置要望 スピード減速対策のための道路整備・その他 取り締まり	植栽の草刈りを実施し、既存の看板を見やすくいたしました。 自転車のスピード抑制のため、注意喚起看板を設置しました。	管理課	実施済
3	ヒルサイドテラスか ら若葉台西交差点	・ヒルサイドテラス方面から下りてくる自転車が 車道の信号を無視することがある。赤信号の場合、歩道に上がって通行する事例が頻発・ヒルサイドテラス方面から下りてくる車が赤信号になっても数台右折することがある。また、大型車が坂道で止まれず赤信号で横断歩道が青になっていても進むことがある。横断歩道を渡る歩行者が危険・設置要望 自転車向けの大きな看板など(車用信号を順守する旨)・その他 定期的なパトロール、取り締まり、啓発	警察:交通執行係へ取り締まりを要望しました。 東京都:スピード抑制看板を 設置しました。	警察·東京都	実施済
4	若葉台公園	・夜(特に冬の夕暮れ)になると非常に暗い。通学路で子どもも多く通っており、自転車と衝突しそうになることもある。暗いと防犯面でも心配・犬の糞尿の始末が気になる。ペットボトルで水をかけても子どもの触る場所に犬の尿がかかった事実は変わりない。ドッグランもないのに繋いでいなかったり、とても大きな犬だったりする場合に危険を感じる。・夏から秋にかけて蜂が出る。 ・設置要望 街灯増設または照明を明るくする・防犯カメラの追加・設置要望 マナー向上のための看板設置・その他 蜂の巣がないかこまめにチェックを希望	①防犯カメラについては、稲城市防犯カメラの設置及び記置及所に関する要綱に基づき、犯罪行為又はこれに類するそれに、過去一年以内に報告されている公園等、予算の範囲内において、必要に応じ総合的に判断してまいります。②公園の指定管理者にてパトロール及び注意喚起を行ってまいります。また、蜂の巣を行ってまいります。。	緑と環境課	①·②経 過観察 ③実施予 定
5	若葉台公園東側 入り口	・横断歩道のない交差点に車の出入りが多く危なく感じる。若葉台公園駐車場の裏手の畑から急斜面に広がる一帯の谷戸を埋めて今後2年かけて宅地開発するそうで、開発に伴って大型トラックの通行が増えるものと思われる。 ・設置要望 横断歩道(児童の安全な通行のため)	今後開発が進み状況が変化 していくので注視してまいりま す。	管理課	経過観察
		・その他 学校通学路であることの理解を業者に申し出てほしい。			

No.	場所	現状	· 対応策	対応機関	実施状況
6	若葉台公園入口 交差点	・坂道の下にあり、スピードを出している車が多い。信号待ちに突っ込む可能性や右左折車が子どもに気付かず進む可能性もある。Uターンする車も多く危ない。	警察:信号のタイミングにより 車のスピード抑制を対応しま した。	警察·管理課	実施済
		・設置要望 ロードハンプ、車道上に通学路の表示	管理課:市道上に通学路あり 等の注意喚起看板を設置しま した。		
7	若葉台1丁目交差 点	・以前と比べても交通量が増えた。交通量が多く坂道で車のスピードが出るので非常に危険。通行量が多いのに右折・左折専用信号機がないため、歩行者がいても無理に曲がってくる車が多い。・ロード用の自転車は、平気で赤信号でも曲がってくる。ロピアからの下り坂で出るスピードを緩めたくないのでしょう。非常に危険・タ方はとくに無理矢理曲がってくる車が多いし、右折車も並んでいる。警察や、人が見ていると必ず車はマナーがよくなるが、毎年要望が出るということは、マナーが悪い人が多いということ。事故が起こってからでは遅いので、考えていただきたい。 ・設置要望 右折・左折の専用信号、歩行者横断中に車両が停止するよう信号の設定変更・その他 警察官の見回りを要望	警察:右左折専用信号は、交通量の状況、また、専用信号を設置することで、歩行者信号の時間が短くなるため、設置はいたしません。 管理課:引き続き信号の設置要望を行ってまいります。	警察・管理課	警察: 対応不可 管理課: 経過観察
8	ワルツの杜〜六中 横の坂〜若葉台 小学校	・ワルツの杜から小学校までの通学路がとても暗い。六中前の植え込み周辺は照明の光が足りず、その犯罪の起こりやすい場所での要件を満たしてしまっている。・看板やポールで抑制してもらってはいるが、やはりにこにこ橋から六中横の坂をスピードを出したまま走る自転車がいて危険 ・設置要望 照明器具の交換・増設・設置要望 坂の途中にポールの設置	街路樹の剪定を行い、街路灯 の明るさを確保しました。	管理課	実施済

1110千及 地子町口间流快天心和木						
		平尾小学校	実施日時:9月20日(金)			
No.	場所	現状	対応策	対応機関	実施状況	
1	平尾谷戸通り、平 尾2丁目45(古民 家)付近	・路面標示が摩耗して見えづらい。	路側帯の再塗装を検討しま す。	管理課	経過観察	
'		・修繕要望 道路の白線再塗装				
2	平尾3-7-5 平 尾住宅57号棟付 近 平尾外周通り の横断歩道	・標識・看板が老朽化している。	破損している看板を交換しました。	管理課	実施済	
2		・修繕要望 看板修繕		占		

南山小学校		実施日時:10月28日(月)			
No.	場所	現状 要望	対応策	対応機関	実施状況
	ブーランジェリーメ ゾンユキ前の横断 歩道	・車両の交通量が多くて危険 ・見通しが悪い。	警察:近くに信号機を設置したため、要望の位置への設置はできません。	警察• 区画整理課	警察: 対応不可
1		・設置希望 信号機	区画整理課:横断歩道前の樹木の撤去を内部で協議いたします。		区画整理 課: 実施予定
2	奥畑谷戸公園事 務所付近の横断 歩道	・スピードを出す車両が多く危険	近くに信号機を設置したため ・要望の位置への設置はできません。	三家	対応不可
		・設置希望 信号機			
3	奥畑谷戸公園事 務所付近の横断 歩道	・植物が伸びて通りづらい。 ・路面に凹凸がある。	組合に補修を要望し、補修しました。	区画整理課	実施済
		・修繕希望 道路の舗装 ・設置希望 ガードレール			
4	プラウドマンション 南側道路から住宅 街へ向かう道	・暗いので通りづらい。	設置間隔等、基準は満たして いるため、追加の防犯灯の設 置はいたしません。	管理課	対応不可
		・設置希望 街灯			
5	開通予定の道路と 学校方面へ向かう 道路の交差点	・車両の交通量が多くて危険 ・スピードを出す車両が多く危険	令和7年3月の道路開通に合わせて信号機設置しました。	警察	実施済
		設置希望 道路開通予定(令和7年3月)と同時 期に信号機を新設して欲しい。			